

Before After
 西宮市NSマンション



Before

LDK

クロス・床材ともに損傷が激しく、建具も古く全体的に暗い印象です。

中身は全て新品となり、中を見る限りは新築と変わりありません。明るい壁紙とフローリングの採用で光をうまく反射させ、爽やかな室内に仕上げました。ダーク系の建具で高級感も演出されています。



After



Before

キッチン

キッチンは昔ながらのステンレストップで傷みも見られます。



After


人口大理石のトップを採用した最新のシステムキッチンで、ガスコンロからIHへ変更しました。キッチンの位置も変更になり、カップボードも置けるように広々とした配置になりました。



Before

居室

元は和室の畳部屋でした。LDKと繋がるようフローリングへ変更し、明るく清潔感のある居室になりました。



After



Before


和室

畳も劣化し、天井も汚れが目立ちます。



After

琉球畳を採用し、クローゼットも十分な容量を確保しました。窓はすべてインプラスを採用し、樹脂サッシ+複層ガラスを内側に取り付けています。防音効果はもちろん断熱効果も飛躍的に伸びています。



Before

浴室

昔ながらのコンクリート床でした。最新のシステムバスを採用し、浴室暖房乾燥機をはじめ、カビの発生しにくい床等、新機能で快適な空間になりました。



After



Before

洗面

洗面は設置場所がなく廊下にあります。リノベーションで配置を変えて、新たに洗面室を設けました。多収納のホテル仕様のオシャレな洗面を採用しています。



After